


Annexe à la DCC du M/24/2014
 Arrêt du PUL - MARPA - ST-SEPULCHRE
 le Président

08.16



LE CHAMP BROULLAT
 DOCUMENT RENDU EXECUTOIRE
 Transmis à la Sous Préfecture le 12/09/2014
 Publié au journal le 12/09/2014
 DOCUMENT CERTIFIE CONFORME
 le Président
 Guy de BOURGNEUIL



Département de l'Indre

Commune de NEUVY SAINT-SEPULCHRE - Bourg

Résultats des passages caméra
 Septembre 2013

SGS MULTILAB

RESEAU E.U	EXUTOIRE E.P
41 NUMERO DE REGARD E.U	1 TROP PLEIN
REGARD E.U	PROPOSITION INSPECTION CAMERA
REGARD E.U RECOUVERT	
POSTE DE REFOULEMENT	
RESEAU DE REFOULEMENT	

SGS Ech : 1/2250ème

Légende des résultats des inspections caméra :

- Entrée de gravier
- contre-pente, courbure
- déplacement d'assemblage
- infiltration/suintement
- Fissures
- Branchement pénétrant, mauvais raccordement
- racines/radicelles
- dépôts/concrétions/obstacles
- effondrement, ruptures
- sol visible
- Problème d'étanchéité